

Denna blankett används för att beskriva olyckans förlopp. Den innebär inte att någon erkänner skuld. Fylls i av båda förarna.

1. Datum för olyckan

2026-05-14

Klockslag

17:20

2. Plats

Sveavagen 112, Stockholm, SE

FORDON A

6. Försäkringstagare/Försäkrad

(se försäkringsbevis)

Efternamn

Svensson

Förnamn

Sven

Adress

Sveavagen 112, Stockholm

Postnr

113 46

Land

SE

Telefon/ e-post

+46 70 123 45 67

7.1 Motorfordon

7.2 Släpvagn

Märke, typ

Volvo V60

Registreringsnummer

ABC 447

Registreringsland

SE

8. Försäkringsbolag

(se försäkringsbevis)

Bolagets namn

Folksam

Försäkringsnummer

SE-2026-114770

Grönt kort-nummer

SE/26/114770

Försäkringsbevis/grönt kort giltigt

från

2026-01-01

till

2026-12-31

Kontor (byrå eller mäklare)

Namn

Adress

Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm

Postnr

Land

Telefon/ e-post

Täcks skadorna på fordonet av försäkringen?

☐ nej

☒ ja

9. Förare

(se körkort)

Efternamn

Svensson

Förnamn

Sven

Födelsedatum

1979-06-11

Adress

Sveavagen 112, Stockholm

Postnr

113 46

Land

SE

Telefon/ e-post

+46 70 123 45 67, sven.svensson@example.com

Körkortsnummer

SE 8842130

Behörighet (A,B,...)

B

Körkort giltigt till

2028-06-11

10. Markera med en pil den första kontaktpunkten på fordon A

11. Synliga skador på fordon A

14. Egna anmärkningar

Jag körde rakt fram över korsningen på Sveavagen i höger körfält i cirka 40 km/h. Fordon B kom från höger och (...)

3. Personskador

Skadade/lindrigt skadade?

☒ nej

☐ ja

4. Sakskador

på andra fordon än A och B

☒ nej

☐ ja

på andra föremål än fordon

☒ nej

☐ ja

12. Omständigheter

Kryssa i de rutor som stämmer för att förtydliga skissen. Stryk över det som inte gäller.

A

B

01

☐

stod parkerad / stilla

01

☐

02

☐

lämnade en parkeringsplats / öppnade en bildör

02

☐

03

☐

höll på att parkera

03

☐

04

☐

körde ut från en parkeringsplats, privat mark eller enskild väg

04

☐

05

☐

körde in på en parkeringsplats, privat mark eller enskild väg

05

☐

06

☐

körde in i en cirkulationsplats

06

☐

07

☐

körde i en cirkulationsplats

07

☐

08

☐

körde in i bakänden på ett fordon i samma riktning och samma körfält

08

☐

09

☐

körde i samma riktning, men i ett annat körfält

09

☐

10

☐

bytte körfält

10

☐

11

☐

körde om

11

☐

12

☐

svängde till höger

12

☐

13

☐

svängde till vänster

13

☐

14

☐

backade

14

☐

15

☐

kom över i motsatt körfält

15

☐

16

☐

kom från höger (i en korsning)

16

☒

17

☐

iakttag inte väjningsplikt eller körde mot rött ljus

17

☒

☐

Ange antalet ikryssade rutor.

2

13. Skiss över olyckan i kollisionssögonblicket

Ange: 1. körfältens sträckning 2. färdriktning för fordon A och B (med pilar) 3. deras position i kollisionssögonblicket 4. vägmärken 5. gatunamn

Båda förarna måste skriva under. Underskriften innebär inte att någon erkänner skuld - den bekräftar endast personuppgifterna och det beskrivna förloppet, vilket påskyndar handläggningen.

15. Båda förarnas underskrifter

A

B

BLANKETT

Europeisk skadeanmälan

5. Vittnen

(stryk under passagerare)

Namn, adresser, telefon

Anna Andersson, +46 70 100 01 11

FORDON B

6. Försäkringstagare/Försäkrad

(se försäkringsbevis)

Efternamn

Nordmann

Förnamn

Ola

Adress

Trondheimsveien 210, Oslo

Postnr

0964

Land

NO

Telefon/ e-post

+47 412 34 567

7.1 Motorfordon

7.2 Släpvagn

Märke, typ

Volvo XC60

Registreringsnummer

AB 44718

Registreringsland

NO

8. Försäkringsbolag

(se försäkringsbevis)

Bolagets namn

Gjensidige Forsikring ASA

Försäkringsnummer

NO-2026-551083

Grönt kort-nummer

NO/26/551083

Försäkringsbevis/grönt kort giltigt

från

2026-02-01

till

2027-01-31

Kontor (byrå eller mäklare)

Namn

Adress

Schweigaards gate 21, 0185 Oslo

Postnr

Land

Telefon/ e-post

Täcks skadorna på fordonet av försäkringen?

☒ nej

☐ ja

9. Förare

(se körkort)

Efternamn

Nordmann

Förnamn

Ola

Födelsedatum

1981-09-05

Adress

Trondheimsveien 210, Oslo

Postnr

0964

Land

NO

Telefon/ e-post

+47 412 34 567, ola.nordmann@example.com

Körkortsnummer

NO 5510842

Behörighet (A,B,...)

B

Körkort giltigt till

2031-09-05

10. Markera med en pil den första kontaktpunkten på fordon B

11. Synliga skador på fordon B

14. Egna anmärkningar

Jeg nærmet meg krysset med Sveavagen fra høyre, fra den underordnede veien. Jeg sa kjøretøy A for sent og (...)

Bilaga - ytterligere oppgifter

14. Anteckningar (valfritt) (A)

Jag körde rakt fram över korsningen på Sveavägen i höger körbana i cirka 40 km/h. Fordon B kom från höger och lämnade inte företräde. Skador på höger framskärm, stötfångare och höger stralkastare.

14. Anteckningar (valfritt) (B)

Jeg nærmet meg krysset med Sveavägen fra høyre, fra den underordnede veien. Jeg så kjøretøy A for sent og overholdt ikke vikeplikten. Skader på venstre side ved fordøren. Jeg erkjenner skylden.